Мануал по CorelLaser 7.8


Установка CorelLaser 7.8

Прежде чем установить CorelLaser 7.8 необходимо установить CorelDRAW 12.

Чтобы начать установку программного обеспечения CorelLaser 7.8 надо включить инсталлятор corellaser7.8.exe



Появится первое окошко мастера установки.



Здесь нам предлагают установить (install) или удалить (uninstall) данное программное обеспечение. Оставляем галочку install и нажимаем next.

После перехода во второе окошко мастера установки, нужно указать место установки и язык устанавливаемой программы.




Устанавливать CorelLaser 7.8 следует в директорию CorelDRAW 12. Нажимаем **browse** находим директорию CorelDRAW 12 (по стандарту C:\Program Files\Corel\Corel Graphics 12)

Language ставим English. Можно установить CorelLaser 7.8 в автоматическом режиме (Auto install) или в ручном режиме (Manual install). Для корректной работы выбираем Manual install. Ждем окошко с предупреждением о завершении установки.




Настройка CorelLaser 7.8

Для настройки данного программного обеспечения необходимо посмотреть, в диспетчере устройств, номер порта подключенного станка. (пуск-панель управления-система-оборудование-диспетчер устройств). Здесь нас интересует Порты(СОМ и LPT)-USB Serial Port (СОМ 3), в данном случае номер порта 3.




Нужно записать или запомнить номер порта.


Открываем CorelDRAW 12. Создаем новый документ. Заходим в Средства - Опции.



В опциях переходим во вкладку VBA и убираем галочку задержка загрузки VBA.




Переходим во вкладку Плагины.




Нажимаем **Добавить...** и находим директорию установленного программного обеспечения CorelLaser 7.8(по стандарту C:\Program Files\Corel\Corel Graphics 12\corelLaser 7.8). В окне опции нажимаем **ОК.** Теперь нужно запустить CorelLaser 7.8.

Для этого заходим в Средства-Visual Basic-проиграть...



После этого запускается CorelLaser7.8 и окно для внесения плагинов в CorelDRAW 12.




Окно для внесения плагинов в CorelDRAW 12 закрываем, оно нам не нужно.

Переходим к настройкам самой программы CorelLaser7.8




Надо установить номер порта в CorelLaser7.8, для этого нужно нажать EquipmentManage.


В появившемся окне нужно поставить галочку **process include.** В этом же окошке нажимаем на **EquipmentManage.**




В появившемся окне нужно указать **port COM3**(тот номер который у вас в диспетчере устройств).



Закрываем это окошко и окошко Manage. Нарисуем квадратик. И нажимаем LaserCarve.



Нажмем кнопку **Output.** В открывшемся окне нужно выбрать **port** номер порта, тот же который в диспетчере устройств смотрели, и значение **CloseShape** 0.05.




Закрыть это окошко и предыдущее. И перезапустить CorelDRAW 12. Программа CorelLaser7.8 готова к работе.

Работа с CorelLaser 7.8


Работу программы CorelLaser 7.8 рассмотрим на примере гардеробного номерка. Задача: нужно одним заданием отгравировать цифры, вырезать внутренний кружочек, вырезать сам номерок.

Создаем эскиз номерка.




Для работы в CorelLaser 7.8 с несколькими задачами нужно задавать цвета. Сделаем цифры черным цветом зальем(для гравировки), голубым сделаем контур внутреннего круга(для резки), красным сделаем общий контур номерка(для резки).

Нажимаем LaserCarve. В появившемся окне показаны три цвета со стандартными настройками, которые нам не подходят.



Выбираем черный цвет(для гравировки) и нажимаем кнопку **Param.** В появившемся окне ставим галочку **Carve output**. Переходим во вкладку **Carve**.



Здесь нас интересуют параметры максимальная(cc,Max Power2) и минимальная(Min Power) мощность, скорость работы(Speed(m/min)), приоритет выполнения(PRI) и смещение (Precision(dpi)). Если включена галочка Default для мощности и для скорости, то настройки мощности и скорости будут заданы на панели управления станком. В нашем случае лучше настроить все настройки с программы.

Min Power-50,00

Max Power1-60

Max Power2-60


Speed(m/min)-150

PRI-1

Precision(dpi)-500


Нажимаем ОК.

Выбираем голубенький цвет(внутренний круг) и нажимаем **Param.** Ставим галочку на **OutLine output** и открываем вкладку **OutLine.**



Для резки нужно ставить очень маленькую скорость и изменить приоритет.

Нажимаем **OK.** Выбираем красный цвет(внешний контур номерка) и нажимаем **Param.** Ставим галочку на **OutLine output** и открываем вкладку **OutLine.**



Все оставляем так же, только меняем приоритет.

Min Power-25

Max Power1-30


Max Power2-30

Speed(m/min)-5

PRI-3

Нажимаем ОК.

Нажимаем Output.



Здесь нас интересует галочка **ALL** если она включена, то программа сохранит работу со всеми цветами, если она выключена, то можно выбрать с каким цветом конкретно работать станку. Нажимаем **Output.** В появившемся окне нам предлагают ввести имя создаваемого файла.



При нажатии на **ОК** программа создаст нужные файлы и отправит напрямую в станок. Остается только на станке нажать **старт**.

Удачной работы.